

Leena Karppinen

Maitomutka Oy

Tarkastusmuistio, lupavalmistelukäynti /eläinsuojatoiminnan laajentaminen /Maitomutka Oy / Litjutie 71, 73830 Siikajärvi (297-505-8-49)

Aika: 10.2.2026 klo 12:10

Paikka: Litjutie 71, 73830 Siikajärvi kiinteistö: 297-505-8-49

Läsnä: Satu Pitkänen, toiminnanharjoittaja
Joni Toivanen, toiminnanharjoittaja
Leena Karppinen, ympäristötarkastaja, Kuopion kaupunki

Asia: Lupavalmistelukäynti, ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely, eläinsuoja, toiminnan laajentaminen

Taustaa: Kuopion kaupungin alueelliselle ympäristönsuojelulle on 6.2.2026 jätetty käsiteltäväksi eläinsuojailmoitus eläinsuojatoiminnan laajentamiseen. Toiminnanharjoittaja on Maitomutka Oy. Toiminnalla on aikaisempi ympäristölupaa vuodelta 2016. Nykyinen eläinmäärä on 130 lypsylehmää, 21 hiehoa ja alle 6 kk:n ikäisiä lehmävasikoita 30.

Lupavalmisteluun liittyvästä tarkastuksesta sovittiin toiminnanharjoittajan kanssa etukäteen puhelimitse.

Havainnot:

Tarkastuksella käytiin läpi ilmoitukseen liittyviä asioita ja kierrettiin eläinsuojan ympäristöä. Tilakeskuksessa on kaksi alle 10 vuotta vanhaa lietesäiliötä, jotka on aidattu. Säiliöt täytetään nykyään alakautta. Tulevan hieholan lietteet johdetaan olemassa olevaan lietesäiliöön pumppukaivosta pumppaamalla. Keskusteltiin siitä, että myös tämä liete on johdettava kuorettuman alle ehjän kuorettuman säilyttämiseksi ja mahdollisten hajuvaikutusten pienentämiseksi.

Tilalla ei ole ollenkaan polttoainesäiliöitä, vaan tilan käytössä olevat säiliöt sijaitsevat 4 km:n päässä.

Asemapiirroksen lantalaskelmassa on pientä korjattavaa. Siihen on kirjattu 42 pikkuvasikan osalta lannan varastointiajaksi 6 kk ja 50 % pikkuvasikoista lietelannalle ja samoin 50 %

kuivikelannalle. Lannan varastointitarve pitäisi laskea 12 kk:n ajalle. 70 % pikkuvasikoista on eläinsuojataulukon tietojen mukaan kuivikelannalla. Lantalatilavuudet ovat sinänsä riittävät, mutta tiedot olisi hyvä olla oikein kuulusaineistossa.

Kuivalantalan ajoluiskan edessä on teräsbetoninen kuormausalue. Kuormausalueen pinta-ala on noin 20 m². Tieto tulee lisätä eläinsuojataulukon välilehdelle "kuivalantalan tiedot" riville 12. Talviaikaan kuormausalueen pinta-alan tarkka havaitseminen oli vaikeaa.

Tilan yleisilme on siisti.

Tarkastuksella otettu valokuva tallennetaan ympäristönsuojeluviranomaisen tietojärjestelmään.

Johtopäätökset:

Korjataan/täydennetään tarkentuneet yllä olevat tiedot ilmoitukseen.

Jatketaan ilmoituksen käsittelyä. Seuraava vaihe on ilmoituksen kuuluttaminen.

Tehty tarkastus ei kattanut kaikkia toiminnanharjoittajan toimintoja. Tällöin on mahdollista, että toimintapaikalle on voinut jäädä puutteita tai epäkohtia, joita ei tarkastuksella havaittu.

Tehty tarkastus ei poista toiminnanharjoittajan vastuuta lainsäädännön asettamista velvoitteista.

Mikäli muistion tiedoissa on huomautettavaa, tulee huomautukset tehdä kirjallisesti (esim. sähköpostilla) kolmen (3) päivän kuluessa muistion vastaanottamisesta.

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Leena Karppinen, ympäristötarkastaja

Jakelu Toiminnanharjoittajalle sähköpostilla

Kuopion kaupunki

PL 228 (Tulliportinkatu 31)

70101 Kuopio

Puhelin: 017 185 044

www.kuopio.fi

Y-tunnus: 0171450-7